

SUHNER. STEP G35

Inbetriebnahme :

Beachten Sie die Reihenfolge Pos. 1 bis 10
Bei Handstück-oder Werkzeugwechsel
immer Hauptschalter auf " OFF " stellen.
Netzstecker ziehen.

SUHNER. STEP G35

Start-up Procedure :

Follow sequence items 1 through 10.
When changing tool holder or tool, turn main switch
in " OFF " position.
Remover power plug.

SUHNER. STEP G35

Mise en service :

Réspecter l' ordre chronologique Pos. 1 à 10.
Pour remplacement l'outil mettre toujours
l' interrupteur sur " OFF ", débrancher la prise.

